

氏名	林業協同組合佐伯支店			電話番号	090-8400-4432			印	保安業務実施者	1	供給開始時 点検・調査	九州エネルギー総合センター(株) 大分県米穀卸(株)佐伯営業所				
住所	〒879-2603 1420-5									2	容器交換時等 供給設備点検	自社(店) 大分県米穀卸(株)佐伯営業所				
供給開始	1987/09/21	販売店からの距離	10.0 km		緊急出動時間	20分				3	定期供給 設備点検	九州エネルギー総合センター(株)				
保安C顧客コード	03-07141-000		緊急連絡先							4	定期消費 設備調査	九州エネルギー総合センター(株)				
地図番号	12321		大家または管理会社							5	周知	自社(店)				
供給用途	一般住宅		単独・集合	単独 1			6					緊急時対応	自社(店)			
自家・借家	自家		容器(20kg 2本:0kg 0本) 40kg							7	緊急時連絡		自社(店)			
家屋区分	個建		設置場所	屋外								腐食防止措置	有			
飲食店保安連絡者			貯蔵	壁		不要				転倒転落防止措置			有			
選任日			設備	上部覆		無				火気 2m以上		有				
従業員数			備	メーターガス栓		無		ドレン抜き		有						
集中監視システム	無		中間ガス栓	無		供給を中断しない設備			有							
周知文書の配布周期	2年に1回以上		気化装置	無		危険標識			不要							
定期点検調査の周期	4年に1回以上															
圧力検査	施工後の表示	対象	ガス管の種類	供給管	配管	試験内容	試験器具	試験圧力	保持時間	漏れ	判定					
	不要	集合装置 供給管 配管	配管用炭素鋼鋼管 プラスチック被覆鋼管 配管用フレキ管	15A2.5m	15A0.3m	漏洩試験	自記圧力計	4.04kPa	5分	無	良					
外観検査	ガス管の種類			腐食	割れ	つぶれ	防食	バルブ	固定	判定						
	集合装置			良	否	否	良	否	良	良						
	供給管	配管用炭素鋼鋼管		良	良	良	良	良	良	良						
	配管	プラスチック被覆鋼管		否		否		否		否	否					
外観検査	埋設部			ガス管の種類	地盤沈下	地下ピット	土壌影響	腐食	割れ	防食	判定					
	埋設管	土中/基礎/隠ぺい/犬走り		配管用フレキ管	無	無	無	良	良	良	良					
	配管	基礎/床下/隠ぺい		プラスチック被覆鋼管	有(良)	有	無	否	良	否	良					
調整器 種別	メーカー	型式	流量	燃焼器入口	調整圧	閉塞圧	製造年月	有効年月	腐食	割れ	漏れ	緩み	老朽化	判定		
自動	ヤザキ	AS6Z	84.0	2.80 kPa	2.80 kPa	3.00 kPa	2003/02	2013/02	良	良	良	良	良	良		
供給設備 接続管			長さ m	本数	製造年月	有効年月	腐食	割れ	漏れ	老朽化	判定					
高圧ホース	0.75		1	2003/02	2013/02	良	良	良	良	良	良					
低圧ホース	0.60		1	2002/04	2012/04	良	良	良	良	良	良					
安全機器の種類			メーカー	製造年月	有効年月	腐食	割れ	漏れ	老朽化	判定						
流量検知式圧力監視型漏えい検知装置	ヤザキ			2012/05	2022/05	良	良	良	良	良						
ガス漏れ警報遮断装置	ヤザキ			2012/03	2022/03											
ガスメータ種別	メーカー	製造番号	型式	入口	最大流量	交換期限	腐食	割れ	漏れ	緩み	警報表示	判定				
S	ヤザキ	0017983	SY25MT	左	2.5	2019/03	良	良	良	良	無	良				
指導法定	警報器の種類	メーカー	型式	形態	製造年月	有効年月	必要数	設置数	不足数	設置場所	規格	判定				
指導	ガス漏れ警報器(一体型)	ヤザキ	YA-F67	連動	2010/03	2015/03	1	1	0	良	良	良				
指導	その他	リコー	RCHO	単体	2012/05	2017/05	2	1	0	良	良	良				
末端ガス栓			設置場所	口数	メーカー	型式	流量	未使用ガス栓	安全装置機構	ゴムキャップ	プラグ止	判定				
ホースエンド型ヒューズガス栓			台所	2	ヤザキ	KCO-11K	15.4	有	有	有	無	良				
ホースエンドガス栓			台所	1	ヤザキ	AKB	15.4	無	無	無	無	良				
燃焼器具 種別	メーカー 型式	台数	コード番号						消費量 kw	設置年月	製造年月	燃焼	漏れ	規格	判定	
2口コンログリル付	クリナップ IC-E7000CF	1	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	8.8	2002/05	2001/12	良	無	良	良	
湯沸器	パロマ PH-55BW	1	1	6	5	2	3	1	11.3	2010/03	2010/01	良	無	良	良	
									20.1							
屋内設置 給排気設備			燃焼区分	排気筒	換気扇	給排気開口部	ラベル表示	CO測定値	判定							
瞬間湯沸器(12kW以下)			CF式	不要	有(良)	有(良)	無		良							
風呂釜			FF式	有(良)	無	有(良)	無		良							
総合判定								不良箇所がありました。取替により修繕いたしました。安心してお使いください。								
改善通知事項								河村商店 佐伯市上浦津井浦1403-2 0972-32-2048								
上記で判定が否の項目が不良です。すみやかに取替が必要です。 すみやかに措置しなかった場合、一酸化炭素中毒の危険性があります。 なお当面、危険ですので改善するまで使用しないで下さい。								点検調査員 河村益豊								